

# Gisela hat es erwischt

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 31. August 2006 um 22:58

Zitat von darkdiver

So nun bekommen ich schon einmal den zweiten Reifen ersetzt 🙌🙌🙌

Das Auto war nicht auf der Richtbank laut Aussage von meinem Händler, dazu gab es wohl keinen Anlass 😞

Mal sehen wie es weiter geht...

Viele Grüße

Eric

Alles anzeigen

ÄHHHHHHH ,

du hast ja noch mal meine Bilder gesehen , klare Aussagege , da selbsttragene Karosserie , Schweller aus Blechprofilen , muß bei allen Arbeiten am Schweller das Fz spannungsfrei entlastet / fixiert werden -> nur auf Richtbank möglich , sonst verspannt sich die Bodengruppe , Folgeschäden unvermeidbar ..... , leider haben aber nicht alle Händler " täglich " Richtarbeiten am Touareg , er benötigt neben der Richtbank , einem Grundträger , die Aufbauten für das jeweilige FZ , dem sog. Richtwinkelsatz , kostet den Händler täglich ca. 250 € Leihgebühr im VZ , nur so kann er auch das FZ genau vermessen , die Maße stehen im SSP Aufbau Karosserie .... , wie /womit haben die gearbeitet ???

Auch Frank sein Kong kommt am Montag zur genauen Vermessung auf die Bank , nur so ist es möglich alle Punkte genau zu vermessen und ggf. zu korrigieren ? , nur so sind die Spaltmaße im Millimeterbereich einzuhalten , Augenmaß war gestern ... .

Grüße aus Berlin , Kruemel