

# metallischen Klicken im Fondbereich

Beitrag von „EzioS“ vom 1. September 2006 um 10:29

[hi-la:](#)

Kann mich nur anschliessen: Willkommen im Club.

Bei mir war angeblich die Oese des Halteschlusses nicht korrekt angeschraubt.....allerdings hab ich gesehen, dass mehrere Auflageflaechen unter der Sitzbank mit Isoband umwickelt wurden....das ging etwa 2,5 Wochen gut.....jetzt klickerts wieder?! Der naechste Termin ist fuer 07.09 angesetzt mal gucken. Ansonsten ist mal wieder die Griffmulde der Heckklappe rausgerissen - haben die Dinger ne Sollbruchstelle oder was???

