

Abgas-Krümmer undicht

Beitrag von „salvatore“ vom 1. September 2006 um 11:07

Zitat von owolter

Dann ist deine sicher etwas älter und zu dem Zeitpunkt wurden noch keine R5 mit DPF ausgeliefert.

in der aktuellen Betriebsanleitung steht:

ohne DPF mit und ohne LongLifeservice 506.01

mit DPF mit und ohne LongLifeservice 507.00

und auf Seite 3:

Die Volkswagen AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen der Fahrzeuge entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.....

Alles anzeigen

Wird wohl so sein. Bei meiner steht hinten drauf "Redaktionsschluß" 09.2005.