

mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „MemphisStein“ vom 1. September 2006 um 18:35

Das Klappern kenne ich, hat mein Dicker auch.

Wenn ich links oben neben den Drehzahlmesser drücke, ist das Geräusch weg.

Bewegen tut sich da nichts, wenn ich dagegen drücke.

Auffällig ist bei mir, dass das Geräusch hauptsächlich morgens vorkommt. Ich gehe davon aus, dass das von der kühleren Temperatur her stammt.

Vor meinem Urlaub werde ich jetzt nicht mehr zum 😊 gehen, aber danach, da darf er sich auch direkt dem Klappern aus dem Bereich der Rückbank widmen.

Dieter 131 hat soviel ich weiß nächste Woche einen Termin wegen denselben zwei Problemen, vielleicht weiß Dieter bald mehr. 🤖