

Handyvorbereitung und NOKIA 6310i

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 2. September 2006 um 09:37

Hallo Freunde,

um mal zum ursprünglichen Thema zurückzukommen:

- aktuell habe ich alle in meinem Besitz befindlichen (3 Stück!) NOKIA 6310i in der orig. Ladeschale von VW gehabt!

Nach einlesen der Inhalte des Telefonbuchs, funktioniert der "Käse" dann wieder 1-2 Tage und dann wird weder:

- das Telefon im Display erkannt
- noch ist eine Aktivierung durch die Knöpfe am MFL möglich

Ein sogenannter " 😊 " beim Autohaus Kutger & Rudolph in Maintal-Dörnigheim, meinte, das Handy habe sich "aufgehängt" und er habe an der rechten Seite zwei Sicherungen kurzfristig abgezogen und jetzt - Zitat: "..ginge es wieder!"

Denkste, grade um die Ecke gebogen, und versucht zu telefonieren, und es ging wieder garnichts.

Der 😊 Beim ausliefernden Händler Bierschneider in Neumarkt hat bei VW nachgefragt, und dort erfahren, daß - Zitat: "..bei VW alles Handys einwandfrei funktionieren!" - war ja wohl auch nicht anders zu erwarten 🙄 🙄 🙄

Wer hat vergleichbare Erfahrungen sammeln müssen? Bitte mal per PN an mich wenden - danke!