

Handyvorbereitung und NOKIA 6310i

Beitrag von „MemphisStein“ vom 2. September 2006 um 11:15

Zitat von Porsche-Paul

...- aktuell habe ich alle in meinem Besitz befindlichen (3 Stück!) NOKIA 6310i in der orig. Ladeschale von VW gehabt!

Nach einlesen der Inhalte des Telefonbuchs, funktioniert der "Käse" dann wieder 1-2 Tage und dann wird weder:

- das Telefon im Display erkannt
- noch ist eine Aktivierung durch die Knöpfe am MFL möglich

Hallo Paul, lass die Ladeschale tauschen.

Das hat einigen der Freunde hier wohl schon geholfen.

Warst Du schon bei 90D7, vielleicht nützt ja eine andere Software was.