

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „T-V8“ vom 2. September 2006 um 14:04

Hallo zusammen,

hatte vor kurzem das selbe Problem, aber es war nur des linke Licht. Die Werkstatt hat die Lampe ausgewechselt und damit war auch das Problem behoben.

viele Grüße

Marcel