

Bi-Xenon Scheinwerfer

Beitrag von „RMJ“ vom 11. September 2004 um 07:57

Guten Morgen!

Gestern nun war "seine" erste Nachtfahrt.

Was uns aufgefallen ist: Der Bereich des Vorderwagens lag fast im Dunklen, die sonstige Beleuchtung sehr sehr "fleckig" und verwaschen. Der Bereich des Abblendlichtes ist zudem äußerst knapp bemessen, will heißen, es leuchtet nicht sehr weit...also muß man schneller fahren, um eher dort zu sein, was man vorher nicht gesehen hat 😊

Im Bereich des Fernlichtes haben wir festgestellt, daß der Anteil am "Gelblicht" punktuell fast Spotartig vor dem Wagen liegt.

Da wir nun mehrere Fahrzeuge mit Bi-X. schon hatten, und es fürwahr anders kennen, hier nun die Frage: Ist es bei Euch auch so, oder bedarf es einer neuen Einstellung?

Ach so: Im Komfortmenü habe ich die Türen so geschaltet, daß alle gleichzeitig öffnen. Die Heckklappe sollte auch "so" aufgehen; macht sie aber nicht. Immer wieder muß ich separat den Schlüssel nutzen, um die Heckklappe zu öffnen.

Kennt das jemand???

Insgesamt gesehen aber bis jetzt ein SUPERTOLLES Auto (ich kann mich halt noch nicht so recht drüber freuen,weil wir ja 3!!! Wandlungen in Folge hatten...)

Gruß

Ralph