

## **Ausfall Bi-Xenon etc..**

**Beitrag von „deerejimd“ vom 4. September 2006 um 04:45**

Hi,

ich hatte in einem fruheren Modelljahr einen Totalausfall der linken Seite, der auch ohne Neustart nicht wieder zu beheben war. Nach Anschluss vom VAG-COM stellte sich heraus, dass das Modul hin war. Das hat dann auch der Haendler nach 2-stuendiger Diagnose festgestellt und das Modul getauscht. War natuerlich nicht auf Lager... Ist aber seitdem nicht wieder passiert.

Treg-NE