

Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „Brumbär“ vom 4. September 2006 um 12:14



Hallo

Ich bin neu in diesem Forum

Fahre einen V6 3.2 Baujahr 12 / 2003, 26000 km

Im Urlaub auf Norderney leuchtete die Motorwarnleucht auf,
bei der nächsten VW Werkstatt sagte man mir das Steuerkettenspiel sei zu groß.

Um das Spiel nachzustellen muß der Motor ausgebaut werden.

Kosten ca. 1200 €

Hat jemand auch so einen Fehler schon gehabt ?

Gruß Uli