

# probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 4. September 2006 um 12:27

Zitat von Heinz

Sprichst du jetzt über das Lenkrad oder über die TEL Taste am Navi? 😞

TEL Taste am Navi ist nicht. Wurde nicht belegt, zumindest bei MJ bis 2005. Ausserdem war wohl nie ganz klar, ob mit TEL überhaupt TELEfon oder aber TELEvision gemeint war.

Am Lenkrad sollte es aber funktionieren, **wenn** die 6310i Schale im Original mitbestellt wurde.

gruß  
Heinz

Hallo Hier mal die Details:

- KONG V6 TDI
- MJ 2006 - EZ 05/2006
- orig. Ladeschale in der Mittelarmlehne
- MF-Lenkrad mit Telefon-Bedienung und Sprachwahl

HG  
PAULe