

probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Heinz“ vom 4. September 2006 um 14:39

Zitat von bossboxer

UPS!:D

habe Modell 2005, Tel neben dem Lenkrad, Handy 6610i

Das geht nicht. Sorry!

Über das Lenkrad lässt sich nur das 6310i vollständig bedienen.

Gruß

Heinz