

Fehlermeldung Navigationsgerät

Beitrag von „DerMeerdorfer“ vom 5. September 2006 um 07:37

Hallo Kollegen,

den Fehler hatte ich auch. Mein Freundlicher hat die Navi-Antenne gewechselt und schwups war auch der Fehler weg. Nie wieder aufgetreten.

Nun die schlechte Nachricht. Antenne, Kabel und Stecker sind ein Teil und untrennbar miteinander verschweißt. Da die Antenne vorne unter dem Kotflügel sitzt und das Navi etwas davon entfernt im Innenraum könnt Ihr euch vorstellen, wie mein Dicker während der Operation ausgesehen hat (Antenne tauschen plus Sensoren für Berganfahrhilfe wechseln hat übrigens 2 Tage gedauert). Will nicht wissen, wie viele Teile nach dem Zusammenbau übriggeblieben sind. Zumindest klappert die Mittelkonsole nicht.

Viele Grüße

Stefan