

Fehlermeldung Navigationsgerät

Beitrag von „MemphisStein“ vom 5. September 2006 um 17:38

Zitat von DerMeerdorfer

...Nun die schlechte Nachricht. Antenne, Kabel und Stecker sind ein Teil und untrennbar miteinander verschweißt. Da die Antenne vorne unter dem Kotflügel sitzt und das Navi etwas davon entfernt im Innenraum könnt Ihr euch vorstellen, wie mein Dicker während der Operation ausgesehen hat (Antenne tauschen plus Sensoren für Berganfahrhilfe wechseln hat übrigens 2 Tage gedauert). Will nicht wissen, wie viele Teile nach dem Zusammenbau übriggeblieben sind. Zumindest klappert die Mittelkonsole nicht.

Viele Grüße Stefan

Da hoffe ich mal, dass es nicht so weit kommen muß.

Werde auf jeden Fall beim nächsten Mal...

Zitat von HPL

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.
Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen. Peter

Hoffen wir das Beste.