

# Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 5. September 2006 um 19:33**

Hallo zusammen,

heute war mein Dicker zur Nachbesserung der eigentlichen Aktion noch mal beim 😊 . Die Spur wurde noch mal vermessen und siehe da, Einzelspur rechts  $-1^{\circ}07'$  und Einzelspur links  $-1^{\circ}10'$ , also gesamt  $-2^{\circ}16'$  🙄 . Kein wunder, dass der Wagen überall hin wollte, nur nicht geradeaus. Jetzt soll alles stimmen, laut Protokoll  $+0^{\circ}13'$ .

Was aber sehr interessant ist, ich hatte Einblick in die Abrechnung der ganzen Aktion. Für den V8 kamen über € 1.000,- Teile und Lohn zusammen, bei anderen Motorisierungen dürfte das noch teurer für VW werden.

Grüße von Stephan 🙄