



# Reifen fahren sich ausen ab.

Beitrag von „WILLI65“ vom 5. September 2006 um 21:20

Also wir haben unseren wieder,

die Spur war vom Werk her falsch eingestellt, "Positiv" was bewirkt, das der Reifen ausen mehr belastet wird. 

Nun haben sie die Spur mit neuester Software eingestellt. Alles andere war korrekt eingestellt, Stellmotor und Steuergeräte, 

Wir haben aber heute auch unsere At`s abgeholt und jetzt für Samstag montiert.

Werden aber nach dem Samstag nochmals die Pirellis aufziehen und testen ob es jetzt besser ist. 