

Pioneer AVIC HD-1-BT

Beitrag von „Franks“ vom 6. September 2006 um 18:04

Das gleiche Problem hatte ich auch nach dem Einbau meines iPod Adapters. Der Platz hinter dem Navi ist recht eng bemessen und wenn sich ein Kabel quer legt dann passt das Navi nicht mehr ganz rein.

Ich habe es aber dennoch geschafft, ist aber ganz schön fummelig. Wenn man die Kabel vor dem Einschieben so weit wie möglich nach unten/hinten biegt, hat man die größten Chancen, dass alles schön in Position rutscht.

Gruß,

Frank