

PDC Spinnt !!!

Beitrag von „TRON“ vom 7. September 2006 um 06:29

willkommen im Club : habe das selbe Problem an meinem T. hinten : Fehler erst hinten rechts, 3 x beim 😊 , Fehler gefunden, 1 Sensor getauscht, jetzt tritt der Fehler links hinten auf



!

Da hilft nur Geduld...

Viel Erfolg.