PDC Spinnt !!!

Beitrag von "PU16" vom 7. September 2006 um 08:30

Hallo Zusammen,

also ich habe mit einem Insider gesprochen, einem VW-Vorstandsmitglied ist es ähnlich wie Euch ergangen und der hat dann richtig dicke Backen gemacht.

Scheinbar liegt es wohl an einer Verunreinigung im Inneren des Sensorgehäuses, die sich irgendwann lösen kann und dann so "rumfliegt" und eben Euch mal ein Hindernis, meldet wenn keines da ist. Also Sensor einkleben, Schrauben etc. hilft nicht da muß ein Neuer rein und der alte mit Hinweis Sensor im Modul verschmutzt reklamiert werden.

Grussli PU und viel Glück