

# PDC Spinnt !!!

**Beitrag von „Heinz“ vom 7. September 2006 um 10:38**

Ich kenne das von meinem vorherigen A8. Begann nach einem Jahr und trat immer wieder auf. Mal rechts, mal links, mal vorne, mal hinten. Im Endeffekt hatte ich wohl mind. 12 neue Sensoren (einige wurden mehrfach getauscht, der A8 hatte nämlich nur 4 je Seite). Definitiv hat aber ausser Sensorentausch nichts geholfen. 😞

Beim Touareg bis jetzt zum Glück noch keine Probleme. 🙌🙌