

Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „andreas“ vom 11. September 2004 um 22:18

[noti](#)

Ja, alle V10 haben 2 Batterien und auch ich hatte anfangs etliche Fehlermeldungen, man sagte aufgrund von Unterspannung. 🗣️ Aber ich bin da skeptisch, ob man nicht einfach nur die Fehlermeldungen aus dem Programm gelöscht hat, weil diese falsch programmiert waren. 😄 Die Elektrik spinnt seitdem zumindest nicht mehr ernsthaft rum, dafür gibt's ja etliche andere "Kleinigkeiten". 🗣️

Gruß
andreas