

Probleme Hecklautsprecher

Beitrag von „salvatore“ vom 7. September 2006 um 22:57

So wie AM22 & ich schon gepostet haben: vorne ist der Klang 1a.

Nur fehlen im Fond eindeutig die HT. Leider wußte ich das bei der Bestellung nicht und probegören gab's auch nicht. 8/11 ist nicht aussagekräftig und Erklärungen hat es (zumindest bei meinem 😊) keine gegeben. Und VW wird sich da sicher entspannt zurücklehnen.....

Das Dämmen des FH-Motors wird keine hochfrequenten Töne liefern.

Und das Absenken der anderen HT klingt nach "wennst hinten keine hast, brauchst vorne auch keine".

Ich denke die einzige Lösung ist:

1. im Fond HT nachrüsten: problematisch, denn wohin?
2. Verstärker umrüsten (wie auch immer das machbar ist) damit er ein HT-Signal in den Fond leitet.

Und das werde ich mit meinem 😊 mal ausdiskutieren.