

Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „Joachim“ vom 11. September 2004 um 22:53

@andreas

An einer Überspannung kann es nicht liegen, denn jede Batterie hat max 12 Volt und sie sind ja nicht in Reihe geschaltet.

Ob der V10 generell 2 Batterien hat weis ich nicht.

Was ich weis ist, daß wenn man eine Standheizung hat, auf jeden Fall eine 2. montiert hat.