

# Zitterndes Xenon Licht

**Beitrag von „rauchmelder“ vom 9. September 2006 um 10:11**

Hallo Touareg Freunde,  
habe meinem Freundlichen von meinem Problem berichtet. Er wußte direkt Bescheid. Es soll sich bei den alten Leuchtmitteln Ablagerungen bilden, die das Vorschaltgerät immer wieder zum neu starten veranlassen. Dadurch erscheint das "Zitterlicht". Er tauschte die Leutmittel und alles war gut.

Gruß Rauchmelder