

# probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 9. September 2006 um 20:42

Zitat von Heinz

Wenn so ein Unfug beim Händler erzählt wird, würde ich entweder einen anderen Händler fragen oder gleich bei der VIP Hotline anrufen. Die kümmern sich...

gruß  
Heinz

Sorry, stimmt nicht!

Wenn die / eine orig. Ladeschale für das 6310i eingebaut ist, dann:

- linken Knopf drücken und halten
- dann den rechten Knopf ca. 1 Sek. halten und dann **beide gleichzeitig** loslassen!!!

dann im 6310i die Bluetooth-Funktion "Gerät" finden / erkennen wählen, das 6310i erkennt dann den Touareg und als Code .000 eingeben - es sollte dann funzen! ;-))