

Probleme Hecklautsprecher

Beitrag von „dirk07“ vom 10. September 2006 um 18:27

Halo,

ich habe eben das System noch einmal getestet.

Der hintere HT ist im Gegensatz zum MT/Bass sehr leise. Einfach Fader auf hinten drehen. Dass ein HT da ist, bemerkt man erst, wenn die Höhen aufgedreht werden. Dann ist dieser auch recht gut zu orten.

Die Begründung für den zu geringen HT hinten habe ich ja bereits vorher erklärt.

Außerdem ist die gängige Praxis, habe ich in einem Praktikum während meiner Studenzeit auch schon in verschiedenen MB austesten können.

Gruß Dirk