

probleme mit der telefonfunktion

Beitrag von „Heinz“ vom 11. September 2006 um 08:48

Zitat von Porsche-Paul

Sorry, stimmt nicht!

Wenn die / eine orig. Ladeschale für das 6310i eingebaut ist, dann:

- linken Knopf drücken und halten
- dann den rechten Knopf ca. 1 Sek. halten und dann **beide gleichzeitig** loslassen!!!

dann im 6310i die Bluetooth-Funktion "Gerät" finden / erkennen wählen, das 6310i erkennt dann den Touareg und als Code .000 eingeben - es sollte dann funzen! ;-))

Sprechen wir jetzt über Bluetooth im allgemeinen oder nur über das 6310i? 🤔

Wenn es Bluetooth wäre, dann ist das Endgerät meines Erachtens egal.

Ich habe die orig. Ladeschale für das 6310i (MJ2005) und seit 90D7 letzte Woche wohl auch eine neue orig. Ladeschale. Aber Bluetooth ist bei mir nicht.

Wenn der Touareg tatsächlich Bluetooth unterstützen würde, dann würde sich VW dazu ja wohl irgendwo äussern. Gibt es da irgendwas schriftliches?

gruß
Heinz