

Vibrationen durch Unwucht?

Beitrag von „MemphisStein“ vom 12. September 2006 um 06:35

Zitat von HTECH

Hatte auch ein Vibrationsproblem zwischen 110 und 140 km/h durch Unwucht bei 235/65 R17, das erst nach dem dritten Auswuchten beseitigt war !

Gruss

HTECH

Ist bei mir beim 5 er Touring seinerzeit passiert.

Am besten nochmal auswuchten lassen und wie ein anderer Kollege schon geschrieben hat:
DABEIBLEIBEN