

mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „bionx“ vom 12. September 2006 um 13:15

Hallo,

also ich muss gestehen, dass ich wegen der Angst, dass es hinterher schlimmer ist als vorher noch keinen Werkstatttermin gemacht habe.

Ich habe insofern eine potentielle Abhilfe gefunden, als dass wenn ich links oben neben dem Drehzahlmesser etwas (testweise meine zweifach gefaltete Visitenkarte) zwischen die Armatur"platte" und den sich daran anschließenden "Schirm) stecke, ist das Klappern weg.

Nun überlege ich, ob ich mir selber etwas dauerhaftes bastel oder es zumindest als tatsächlichen Klapperbeweis beim 😊 präsentiere.

Ist denn sonst schon jemand der Lage Herr geworden? Es sollte doch einige Werkstatttermine geben.

Neu ist mir aufgefallen, dass irgendwo aus dem Bereich des Beifahrersitzes manchmal ein Geräusch zu mir dringt, welches sich nach "irgendwas metallisches" anhört. Zu Anfang dachte ich sogar, dass eine Glasflasche im Spiel ist. Also ein relativ hoher Klapper-Vibrations-Ton. Naja, mal sehen - dazu muss ich wohl mal unter den Sitz krabbeln.

So long ...

Micha