

mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „Hagen“ vom 12. September 2006 um 17:53

Also, leichtes knarcken am Armaturenbrett habe ich auch ab und zu.
Konnte allerdings noch keinen Zusammenhang (Temperatur...) erkennen.
Kurzes drücken von oben auf die rechte Seite der Abdeckung schafft z.Zt. noch Abhilfe.