

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „Gladiator79“ vom 14. September 2006 um 07:52

halli, hallo, hallöle 

ich habe ja vor einiger zeit geschrieben, dass ich auch ein glücklicher besitzer dieser arretierungskeile bin.

und ich habe ja auch schon beschrieben, dass nun leider durch den arretierten hebel abdrücke auf dem leder entstehen.

hab das dann freundlich bei vw reklamiert die mich dann netterweise zu meinem freundlichen geschickt haben um fotos zu machen. der meister dort meinte auch, dass das, auch wenn das nun nicht der riesen schaden sei, einfach nicht akzeptabel ist. er meinte aber auch - und leider sehe ich das ähnlich - dass es hierfür keine lösung geben werde.

also, fotos gemacht und nach wolfsburg geschickt. der techniker dort war dann der fesen überzeugung, dass die kunststoffverkleidung des sitzes nicht richtig montiert sei. am rande sei angemerkt, die ist absolut korrekt montiert. und so rdete mein meister auf ihn ein, dass es daran nun wirklich nicht liegen kann. und dass es wirklich offensichtlich ist, dass es am hebel liegt. kosequenz: wieder neue fotos, wieder nach wolfsburg, wieder abwarten... mal sehen, was sie nun auf den bildern erkennen...

hat eigentlich jemand schon mal eine umrüstung von mech. sitzen auf elekt. durchgeführt?