

Innenbeleuchtung spinnt

Beitrag von „Franks“ vom 17. September 2006 um 13:53

Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, bekommst du die Warnung für die Motorhaube auch, wenn das Radio nicht richtig im Schacht sitzt. Könnte also auch gar nix mit der Haube zu tun haben. Mich hätte ja der Schlag getroffen, wenn ich bei 210 diese Meldung bekommen hätte...

Gruß, Frank