

# Innenbeleuchtung spinnt

**Beitrag von „salvatore“ vom 17. September 2006 um 14:23**

Zitat von FrankS

Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, bekommst du die Warnung für die Motorhaube auch, wenn das Radio nicht richtig im Schacht sitzt. Könnte also auch gar nix mit der Haube zu tun haben. Mich hätte ja der Schlag getroffen, wenn ich bei 210 diese Meldung bekommen hätte...

Gruß, Frank

Interessanter Hinweis. THX

Ich hab den Radio allerdings nur bislang 1x Anfang Juni ausgebaut (iPod-Anschluß). Kann mir nicht vorstellen, dass es nach so langer Zeit daran liegt.

Habe zwar nix bemerkt, aber ich vermute, dass die Motorhaube oder der Kontaktgeber ein bisschen Spiel hat.