

# Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „bell407“ vom 21. September 2006 um 09:34

Hallo an alle bereits "verbesserten" Touareg User

bei meinem gabs nicht viel zu machen, und Unterschiede merke ich auch nicht. Was hat sich am Navi den geändert ???

Aber wichtiger, schaut mal alle unters Auto, bei mir hat sich durch die von VW bezahlte Reinigung mit Unterbodenwäsche die hintere Halterung der Motorabdeckung gelöst. Das sind zwei Blechklemmen, die aussehen wie ein verbogenes V. Hab ich auch erst 2 wochen später

gemerkt... Der 😊 sagt, ach das passiert öfters..... 🤔

also alle mal auf die Knie und gucken

Grüsse

Christian