

# **Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung**

**Beitrag von „T-RACK“ vom 21. September 2006 um 17:06**

Also 45° Steigung wären wohl so ca. 100%.

Ich weiß es nicht mehr so genau, aber in Bauschheim sind wir glaube ich spielend um die 35° gefahren. Sieht gewaltig aus, aber da wäre auch noch mehr drin.

Wundert mich, dass Dein Motor da komplett versagt.

Wie hast Du die 100% gemessen?

Gruß Chris