

Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „jamesbond“ vom 21. September 2006 um 22:50

Mein erster Touareg war auch ein Schalter und ich war oft in Bauschheim unterwegs.

Ein Absenken der Motordrehzahl war nie zu merken.

Wenn ich irgendwo nicht hochgekommen bin, lag es bestimmt nicht am Motor der hat immer voll gedreht, sondern am Untergrund, an den Reifen oder an mir 😄

Auch in Marokko hatten wir Schalter, die wir oft im Low-Modus mit sehr hohen Drehzahlen "gequält" haben und nicht nur an Steigungen, sondern auf tiefen Sandpisten oder in Dünen.

Ein "Abriegeln" oder Absenken der Drehzahl ist nicht passiert.

LG

james