

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. September 2006 um 17:22

Zitat von Malb

Bei mir ist das noch schlimmer:

KM-Stand: 2500

Pirelli P Zero 275 / 20"

An den Vorderreifen Sägezahnbildung, sowie Profilausbrüche nicht nur an den Flanken.

UND: kein OFFroad-Modus, keine Heizerei, kein Schotter o.ö.

Ich soll nächste Woche neue Reifen bekommen.

Ich überlege nun, auf den Austausch des kompletten Satzes zu bestehen, verbunden mit einem Wechsel auf Conti o.ä.

Frage: Welche Marken stehen in dieser Größe zur Auswahl? (und sind zu empfehlen)

Alles anzeigen

Hallo,

die Pirelli sind einfach zu weich für den Dicken.

Bei mir lösten Sie sich nach 8000 km faktisch auf.

Die Conti zeigen nunmehr nach 15000 noch keine außergewöhnlichen Verschleißerscheinungen.

Die 275er meine ich natürlich.

Gruß