

Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „carry_ch“ vom 22. September 2006 um 17:29

Zitat von noti

Auch mir ist bekannt, dass das Schaltgetriebe mit einer Drehmomentgrenze verbunden ist, nämlich 400Nm. Man kann diese Grenze auch ändern: Mein Tuner hat es dann auf 450Nm eingestellt (möchte ja auch keinen Getriebesalat 🤖)

Verstehe ich da etwas flasch? 🤔

Wie ist das mit der Begrenzung gemeint? Der R5 TDI hat doch eh "nur" 400NM...?!

Gruß carry_ch