

# Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „noti“ vom 22. September 2006 um 18:10

Zitat von carry\_ch

Verstehe ich da etwas falsch? 😞

Wie ist das mit der Begrenzung gemeint? Der R5 TDI hat doch eh "nur" 400NM...?!

Gruss carry\_ch

Meiner nicht 😊

Tja, wieso die eine Begrenzung eingebaut haben - keine Ahnung! Ist aber aus dem Steuergerät auslesbar.