

# Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „HillRider“ vom 25. September 2006 um 20:52

Zitat von bell407

Hallo an alle bereits "verbesserten" Touareg User

... Aber wichtiger, schaut mal alle unters Auto, bei mir hat sich durch die von VW bezahlte Reinigung mit Unterbodenwäsche die hintere Halterung der Motorabdeckung gelöst. Das sind zwei Blechklemmen, die aussehen wie ein verbogenes V. Hab ich auch erst 2 wochen später gemerkt... Der 😊 sagt, ach das passiert öfters.....

...

Grüsse

Christian

Na hab ich ein Glück, dass weder eine gescheite Reinigung von aussen, noch überhaupt eine innen gemacht wurde ... 🙄 Also besteht die hier Gefahr gelöster Halterungen nicht 🌐 .  
Dafür hab ich ne beachtliche Beule mehr erhalten ... 🤔 🚗