

Fragen nach Probefahrt

Beitrag von „Arndt“ vom 27. September 2006 um 22:41

Zitat von Tori

Wenn bei meinem Dicken die "Erdbeerkörbchenhenkel" drauf sind ist gerade bei langsamer Fahrt (bis ca. 50 km/h) ein schönes leichtes Pfeifen zu hören, welches nach Öffnen des Glasdaches deutlich lauter zu hören ist, weil es eben von da oben kommt.

Durch kleine Ritzen, oder an der Gummilippe der Träger, die sich auch nicht 100% in der Höhe gegenüberstehen könnte dieses Geräusch entstehen.

Wenn die beiden Henkel richtig herum, d.h. der lange Schenkel nach hinten und die Gummies in den Führungen richtig herum montiert sind, dann hört man bei 50 km/h noch nichts. Bei deutlich höheren Geschwindigkeiten tritt aber auch bei mir ein Geräusch auf.

Ich habe bemerkt das die meisten 😊 an Ihren Vorführgewagen nicht in der Lage sind die Henkel richtig herum zu montieren. Rein optisch oder nach "optischer aerodynamischer Auslegung" würde ich die Henkel ja auch anders herum aufsetzen (vorn spitz und hinten flach).