

Hydraulikölverlust

Beitrag von „Heiko“ vom 28. September 2006 um 11:50

Hydraulikölverlust bei entkoppelb. Stabi!! Hatte das schon mal jemand?? Öl direkt über ´linkem Endrohr bzw. darunter. Mein freundlicher, sagte es kommt aus einer Entlüftungsleitung des Stabis!? Wer kann da was sagen?? Wie kommt man an "Pad" ran- er war mit inBratislava -hat im Bus soo schön gesungen.MfG Heiko