

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „Wiener“ vom 28. September 2006 um 15:15

Liebe Touareg-Freunde!

Heute hat es auch meinen V6TDI erwischt. Zuerst Ausfall des Xenon-Lichtes auf der rechten Seite mit zwei Fehlermeldungen im Display ("Licht kontrollieren" und "AFS außer Funktion"). Wenig später funktionierte auch das rechte vordere Blinklicht nicht mehr.

In der Werkstätte hat man konstatiert, dass sich "lediglich" die komplette rechte vordere Leuchteinheit gelockert hat und somit die Steckverbindungen unterbrochen wurden. Nachdem die Leuchteinheit richtig positioniert und festgeschraubt wurde, war alles wieder o.k.

Dass ein Fahrzeug um 70.000.- € nach 10 Monaten solche "Auflösungserscheinungen" zeigt, lässt bezüglich der VW-Qualitätsstandards und VW-Qualitätssicherung wenig Gutes erahnen.

Grüße aus Wien

Wiener