

## **Ausfall Bi-Xenon etc..**

**Beitrag von „TJ2“ vom 28. September 2006 um 15:36**

Bei meinem alten R5 haben beide Xenonlichter auf einmal den Dienst versagt. Konnten auch durch Neustart nicht ins Leben zurückgerufen werden. Diagnose: beide Xenon Steuereinheiten kaputt gegangen. Getauscht und dann war's wieder gut.

Gruss

Thomas