

# **Ausfall Bi-Xenon etc..**

**Beitrag von „Wiener“ vom 28. September 2006 um 16:52**

Salvatore,

ich gehöre nicht zur Gilde der Autobastler. Wenn etwas zu reparieren ist, fahre ich in die Werkstatt, auch wenn es sich nur um den Austausch eines Lämpchens handelt.

Bezüglich der Qualität bin ich im vorliegenden Fall deshalb so sensibel, da es vermutlich nicht leicht gewesen wäre, von VW die gesamte Leuchteinheit ersetzt zu bekommen, wenn diese komplett aus der Karosserie herausgefallen wäre, und diesen Absturz naturgemäß nicht "überlebt" hätte. Viel hat dazu nämlich nicht mehr gefehlt. Da hätte es sicherlich Diskussionen gegeben.

Und nachdem ich nun auch jenen Bauteil gesehen habe, an dem die Leuchteinheit befestigt ist (biegsames Plastik), wundere mich die Meldungen im Forum bezüglich Flackern des Xenon nicht mehr. Da haben sogar die VW-Mechaniker skeptisch geschaut.

Grüße aus Wien

Wiener