

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „salvatore“ vom 29. September 2006 um 08:08

Zitat von Porsche-Paul

- bei 3 Rädern die Spur nicht stimmt und das bei allen Rädern kein Sturz eingestellt war
- eine ZITRONE ins OssiLand nach Zwickau-Mosel, denn da wurde mein KONG endkontrolliert!

Ist doch eigentlich erschütternd, daß auf der einen Seite jede Menge High-Tech verbaut ist und andererseits Basics so verschlampt werden, daß teilweise die Sicherheit der Passagiere gefährdet ist.

Das Problem mit der verstellten resp. nicht eingestellten Spur hatten ja schon viele Kollegen; hat irgendjemand eine "offizielle" Aussage von VW dazu erhalten?

(Und mit dem Kaufpreis hat das rein nix zu tun.)