

# Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

Beitrag von „GGue1313“ vom 3. Oktober 2006 um 15:32

Zitat von salvatore

Liegt die Vermutung nahe, dass irgendeiner dieser Stecker lose war.

Bei einem Gespräch mit einem Mechaniker habe ich das Problem mit der Leuchtweitenregulierung kurz angesprochen;

Der hat nur den Stecker für den Sensor auf der Fahrerseite kontrolliert;

Siehe da, hält leider nicht 100%ig;

(deshalb Fehlermeldung: Fehler Sensor links vorne, sporadisch)

Kabelbinder drüber, passt;

(ich weiß die Problemlösung ist nicht ganz fachmännisch, aber es funktioniert)