

Keine Standheizung für V8 ?

Beitrag von „Tilo“ vom 6. Oktober 2006 um 15:05

Hallo Andy,

ich kenne das Problem vom V6. Vor einem 1/2 Jahr erhielt ich die Info, dass der nachträgliche Einbau möglich ist, nur fand sich damals im Teilecomputer noch kein Anschlusssatz und man wollte sich melden. In der Zwischenzeit hatte ich aber andere Probleme und nicht die Muse nachzuhaken... 😊

Meines Wissens wird die Heizung nicht im Motorraum verbaut sondern befindet sich unter dem Kotflügel hin zur A-Säule... (Hörensagen?!?!)

VG

Tilo