

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „noti“ vom 6. Oktober 2006 um 18:02

ich hatte auch das/ein Wischerproblem: zu wenig Auflagedruck auf der Beifahrerseite und dort gab es dann einen dicken Streifen.

Laut 😊 konnte das Gestänge aber nicht fester angeschraubt werden (?), weil eben an dieser Stelle etwas "ausgeleiert" war (??).

Aber heute wurde bei mir das komplette Gestänge getauscht (auf Kulanz, und das bei einem 3 jahre alteb T. !!! - Danke Porsche Austria) und alles funzt super. Den besseren Anpressdruck spürt man auch deutlich mit der Hand.

Na dann auf weitere 3 Jahre..... 😞