

Der Dicke kühlt nicht mehr

Beitrag von „AM22“ vom 7. Oktober 2006 um 17:20

Hatte das gleiche Phänomen vor 4 Wochen (nach 700 km Gesamtfahrleistung)!

Diagnose:

Kompressor defekt, mußte getauscht werden! Aber (!), da dass Kompressor-Rad vor seinem Ableben im Gehäuse geschliffen hatte, war das ganze Kühlsystem voller Alu-Späne. Zunächst wurde versucht mit "Spülen" die Späne zu entfernen. Hat leider nicht funktioniert und am Schluß wurden noch die Verdampfer getauscht. Die ganze Aktion hat 4 Tage gedauert (Try and Error), aber jetzt läuft er wieder ...

Gruß

Alexander